

1. 정전계와 정자계의 대응관계

정 전 계		정 자 계	
유전율	$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s [F / m]$ $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12} [F / m]$	투자율	$\mu = \mu_0 \mu_s [H / m]$ $\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7} [H / m]$
전하	$Q[C]$ $Q[C]$: 정전하, $-Q[C]$: 부정하	자하 자극의 세기	$m[Wb]$ $m[Wb]$: 정자하(N극), $-m[Wb]$: 부자하(S극)
쿨롱의법칙 두전하사이 작용하는 힘	$F = \frac{Q_1 Q_2}{4 \pi \epsilon_0 r^2} [N]$ 동종에 전하는 반발력 이종의 전하는 흡인력	쿨롱의법칙 두자극사이 작용하는 힘	$F = \frac{m_1 m_2}{4 \pi \mu_0 r^2} [N]$ 동종에 자하(자극)는 반발력 이종의 자하(자극)는 흡인력
쿨롱상수	$\frac{1}{4 \pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9$	쿨롱상수	$\frac{1}{4 \pi \mu_0} = 6.33 \times 10^4$
전계의세기 (전장)	$E = \frac{F}{Q} [V / m] = \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 r^2}$ 거리에 따라 감소하는 곡선 : 쌍곡선	자계의세기 (자장)	$H = \frac{F}{m} [A / m = AT / m] = \frac{m}{4 \pi \mu_0 r^2}$ 거리에 따라 감소하는 곡선 : 쌍곡선
전계내 작용하는 힘	$F = QE [N]$	자계내 작용하는 힘	$F = mH [N]$
전기력선의 성질	전기력선은 폐곡선을 이룰수 없다 전기력선수 $N = \frac{Q}{\epsilon_0}$	자기력선의 성질	자기력선은 폐곡선을 이룰수 있다 자기력선수 $N = \frac{m}{\mu_0}$
전계세기 계산방법	지정된 지점에 단위 정전하 +1[C]을 두고 계산	자계세기 계산방법	지정된 지점에 단위 정자하 +1[w]을 두고 계산
전속	$\Psi = Q[C]$	자속	$\phi = m = B \cdot S [Wb]$
전속밀도	$D = \frac{\Psi}{S} = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4 \pi r^2} = \epsilon_0 E [C / m^2]$	자속밀도	$B = \frac{\phi}{S} = \frac{m}{S} = \frac{m}{4 \pi r^2} = \mu_0 H [Wb / m^2]$
전 위	$V = \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 r} [V]$	자위	$U = I = \frac{m}{4 \pi \mu_0 r} [A]$
전기쌍극자 전위	$V_p = \frac{M}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \cos \theta [V] \propto \frac{1}{r^2}$ ($\theta = 0^\circ$: 최대, $\theta = 90^\circ$: 최소) 전기 쌍극자 모멘트 $M = Q \cdot \delta [C \cdot m]$ 단, δ : 두 전하 사이의 거리	자기쌍극자 자위	$U_p = \frac{M}{4 \pi \mu_0 r^2} \cos \theta [A] \propto \frac{1}{r^2}$ ($\theta = 0^\circ$: 최대, $\theta = 90^\circ$: 최소) 자기 쌍극자 모멘트 $M = m \cdot l [Wb \cdot m]$ 단, l : 두 자하 사이의 거리
전기쌍극자 전계	$E_r = \frac{M}{2 \pi \epsilon_0 r^3} \cos \theta [V/m]$ $E_\theta = \frac{M}{4 \pi \epsilon_0 r^3} \sin \theta [V/m]$ $E = \frac{M}{4 \pi \epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta} [V/m]$	자기쌍극자 자계	$H_r = \frac{M}{2 \pi \mu_0 r^3} \cos \theta [AT/m]$ $H_\theta = \frac{M}{4 \pi \mu_0 r^3} \sin \theta [AT/m]$ $H = \frac{M}{4 \pi \mu_0 r^3} \sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta} [AT/m]$
전위 경도	$E = - \text{grad } V = - \nabla V [V/m]$	자위 경도	$H = - \text{grad } U = - \nabla U [A/m]$

정 전 계		정 자 계	
전기이중층	<p>1) 정전하측 전위</p> $V_P = \frac{M}{4\pi\epsilon_0}\omega_1 [V]$ <p>2) 부전하측 전위</p> $V_Q = \frac{-M}{4\pi\epsilon_0}\omega_2 [V]$ <p>이중층세기 또는 판의 세기</p> $M = \sigma\delta [C/m]$ <p>입체각 $\omega = 2\pi(1 - \cos\theta)$</p> <p>3) P, Q점의 (무한히접근)</p> <p>① P에서만 무한히 접근, 또는 Q에서만 무한히 접근 $\omega = 2\pi$</p> <p>② 정전하측과 부전하측 동시에 무한히 접근 $\omega = 4\pi$</p> <p>이때 전위는 $V_{PQ} = \frac{M}{\epsilon_0} [V]$</p>	자기이중층= 판자석	<p>1) N극측 자위</p> $U_P = \frac{M}{4\pi\mu_0}\omega_1 [A]$ <p>2) S극측 자위</p> $U_Q = \frac{-M}{4\pi\mu_0}\omega_2 [A]$ <p>이중층세기 또는 판의 세기</p> $M = \sigma\delta [wb/m]$ <p>입체각 $\omega = 2\pi(1 - \cos\theta)$</p> <p>3) P, Q점의 (무한히접근)</p> <p>① N극에서만 무한히 접근, 또는 S극에서만 무한히 접근 $\omega = 2\pi$</p> <p>② N극과 S극 동시에 무한히 접근 $\omega = 4\pi$</p> <p>이때 자위는 $U_{PQ} = \frac{M}{\mu_0} [A]$</p>
콘덴서에 축적되는 에너지 = 정전에너지	$W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV [J]$ <p>축적되는 그림 : 포물선</p>	코일에 축적되는에너지 = 전자에너지	$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{\phi^2}{2L} = \frac{1}{2}\phi I [J]$ <p>축적되는 그림 : 포물선</p>
대전도체에 작용하는힘 정전흡인력	$f = \frac{D^2}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}ED [N/m^2]$	자석의 흡인력	$f_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \frac{1}{2}HB [N/m^2]$
전계(유전체)내 축적되는 에너지	$W_E = \frac{D^2}{2\epsilon} = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}ED [J/m^3]$	자계(자성체)내 축적되는 에너지	$W_H = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2}HB [J/m^3]$
분극의 세기	$P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E = xE$ $= D\left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right) = \frac{M}{V} [C/m^2]$ <p>1) 분극률 $x = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)$</p> <p>2) 비분극률 $x_m = \frac{x}{\epsilon_0} = \epsilon_s - 1$</p>	자화의 세기	$J = B - \mu_0 H = \mu_0(\mu_s - 1)H = xH$ $= B\left(1 - \frac{1}{\mu_s}\right) = \frac{M}{V} [Wb/m^2]$ <p>1) 자화율 $x = \mu_0(\mu_s - 1)$</p> <p>2) 비자화율 $\frac{x}{\mu_0} = \mu_s - 1$</p>
유전체의 경계의 조건	<p>완전경계조건 : $\sigma = 0$</p> <p>경계면에 진전하가 존재하지 않음</p> <p>경계면의 전위차는 없다</p> $E_1 \sin\theta_1 = E_2 \sin\theta_2$ $D_1 \cos\theta_1 = D_2 \cos\theta_2$ $\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ <p>법선(수직) 법밀코</p> <p>접선(수평) 접계싸</p>	자성체의 경계의 조건	<p>완전경계조건 : $i = 0$</p> <p>경계면에 전류밀도가 0</p> <p>경계면의 자위차는 없다</p> $H_1 \sin\theta_1 = H_2 \sin\theta_2$ $B_1 \cos\theta_1 = B_2 \cos\theta_2$ $\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ <p>법선(수직) 법밀코</p> <p>접선(수평) 접계싸</p>

2-1 정전계와 정자계의 적분형과 미분형

구분		적분형	미분형	비고
정전계	가우스의 법칙	$\int_s D \, dS = Q$ $\int_s E \, dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$	$\text{div } D = \nabla \cdot D = \rho$ $\text{div } E = \nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	발산정리
	보존장의 조건	$\int_l E \, dl = \int_s \text{rot } E \, dS = 0$ $E = -\text{grad } V = -\nabla V [V/m]$	$\text{rot } E = \nabla \times E = 0$	스토크스정리
정자계	암페어의 주회적분	$\int_l H \, dl = \int_s \text{rot } H \, dS = I$	$\text{rot } H = \nabla \times H = i$	스토크스정리
	자속 관계식	$\int_s B \, dS = 0$	$\text{div } B = \nabla \cdot B = 0$	발산정리(자속의 연속성)
정상전류	옴의 법칙	$\int_s i \, dS = I$	$\text{div } i = \nabla \cdot i = 0$	발산정리

2-2 항등식

$\nabla \times (\nabla \times A)$	$\nabla (\nabla \cdot A) - \nabla^2 A$
$\text{div } D = \nabla \cdot D = \rho$	$\text{div } B = \nabla \cdot B = 0$
$\nabla^2 \cdot V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\nabla^2 \cdot A = -\mu_0 i$

3. 전기회로와 자기회로의 대응관계

전기회로		자기회로	
기전력	$V = IR [V]$	기자력	$F = NI = R_m \phi [AT]$
전류	$I = \frac{V}{R} [A]$	자속	$\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{\mu SNI}{l} [Wb]$
전기저항	$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{k \cdot S} [\Omega]$	자기저항	$R_m = \frac{l}{\mu \cdot S} [AT / Wb]$
도전율	$k = \sigma [\text{O} / m]$	투자율 (도자율)	$\mu [H / m]$
전류밀도	$i_c = \frac{I}{S} [A / m^2]$	자속밀도	$B = \frac{\phi}{S} [Wb / m^2]$